Ricondizionamento degli impianti di climatizzazione







CRITICITA'

Torri di condizionamento e unità di climatizzazione sono perennemente esposte ad inquinamento, corrosione ed altre forme di contaminazione.

Tra le conseguenze di tal esposizione le principali sono:

- · Diffusione nell'aria di batteri e muffe
- Rapido deterioramento dell'impianto
- Aumento dei consumi energetici
- Riduzione dell'efficienza

Per prevenire tali problematiche è necessario provvedere alla manutenzione ordinaria e, periodicamente, al ricondizionamento dell'intero impianto



PERCHE' RICONDIZIONARE?

- Per prevenire rapido deterioramento
- Per ridurre sprechi energetici
- Per garantire igiene e pulizia

SOLUZIONE

Blygold offre un programma di ricondizionamento che ripristina l'efficienza degli impianti di condizionamento, aumentandone la durata, gli standard igienici e di qualità dell'aria. Il protocollo sviluppato da Blygold per i propri clienti infatti minimizza i problemi nella gestione degli impianti di condizionamento di qualsiasi tipo.

IL PROGRAMMA DI RICONDIZIONAMENTO BLYGOLD INCLUDE:

- Sgrassaggio e lavaggio
- Protezione anticorrosiva di tutte le superfici
- Rivestimento protettivo dei pavimenti
- Trattamenti igienici



Ricondizionamento degli impianti di climatizzazione



BLYGOLD SURFACE TREATMENTS

Il programma di ricondizionamento sviluppato da Blygold negli ultimi 20 anni per gli impianti di condizionamento ha dimostrato la sua efficacia non solo in laboratorio, ma anche sul campo. I nuovi prodotti senza solvente permettono inoltre lavori in ambienti chiusi senza problemi di sostanze organiche volatili. Infine, prodotti autolivellanti per i pavimenti forniscono superfici sigillati, lisce e resistenti.

Prodotti standard

Prodotto	Descrizione	Spessore film a secco
9977	Rivestimento per pavimenti	450 μm
3509	Primer	70 µm
3510	Protezione anticorrosiva	100 µm
3100 VF	Finitura protettiva ad alta	70 µm
	resistenza	

Senza solvente

Prodotto	Descrizione	Spessore film a secco	
9977	Rivestimento per pavimenti	450 µm	
2509	Protezione anticorrosiva	2x 7ο μm	
3100 VF	Finitura protettiva ad alta	70 μm	
	resistenza		



Lamentele e problemi di salute negli uffici prevalentemente causati da condizioni ambientali

prevatentemente ca	asati da cona		···
PROBLEMI DI SALUTE	MEDIA (%)	Massimo (%)	
Occhi	19,5	39,5	
Naso/gola	23,3	45,1	
Neurologici	20,3	51,3	
Febbre	8,8	33,3	
CONDIZIONI AMBIENTALI			
Tempratura	54,6	89,3	
Qualità dell'aria	45,7	82,3	
Illuminazione	30,0	53,3	/
Aria secca	43,5	80,2	

Fonte: Ministero dell'Ambiente olandese

HEADQUARTER BLYGOLD INTERNATIONAL B.V.

PO Box 44, 3990 DA Houten - The Netherlands Telefono: +31 30 6344344 - Fax: +31 30 6344300 E-mail:info@blygold.com - www.blygold.com





LICENZIATARIO: BLYGOLD ITALIA

Una divisione di **IMPRESA DONELLI** S.r.l. Via F.lli Cervi, 7 - 20025 Legnano (MI) - ITALIA Telefono: +39 0331 408503 - Fax: +39 0331 408666 Email: italy@blygold.com - www.blygold.com/it